

## PA-1438-2017 Aerzener Baumhaushotel, Baumhaus Ahornhöhe

Waldquelle 1  
31855 Aerzen

Tel: 05154/95220  
Fax:

info@hotel-waldquelle.de  
[www.hotel-waldquelle.de](http://www.hotel-waldquelle.de)

### Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Fotos zur Einrichtung



Baumhaus  
Ahornhöhe



Zugang zum  
Baumhaus

### Teilbereiche (für Angebotsbogen)

#### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz am Baumhaus Ahornhöhe](#), [Weg vom Parkplatz bis zur kleinen Zaun-Holztür](#), [Weg von der kleinen Holztür bis zum Eingangsbereich des Baumhauses](#), [Kleine Zaun-Holztür zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus](#)

#### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich vom Baumhaus Ahornhöhe](#), [Eingangstür Baumhaus Ahornhöhe](#)

#### Schlafraum

Zugehörige Modulbögen: [Schlaf- und Wohnraum im Baumhaus Ahornhöhe](#)

#### WC, Dusche, Waschraum

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum im Baumhaus Ahornhöhe](#), [Tür zum Sanitärraum](#)

#### Küche

Zugehörige Modulbögen: [Küchenzeile innerhalb des Schlaf-/Wohnraums im Baumhaus Ahornhöhe](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Parkplatz am Baumhaus Ahornhöhe

---



Parkplatz am  
Baumhaus  
Ahornhöhe

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 400 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 28 m.

## Eingangsbereich vom Baumhaus Ahornhöhe

---



Eingangsbereich  
Baumhaus  
Ahornhöhe



Beschriftung  
Baumhaus  
Ahornhöhe

---

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür Baumhaus Ahornhöhe

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

## Schlaf- und Wohnraum im Baumhaus Ahornhöhe

---



Schlaf-, Wohnraum  
Baumhaus  
Ahornhöhe  
(Blick von der  
Eingangstür)



Schlaf-, Wohnraum  
Baumhaus  
Ahornhöhe (Blick  
auf Eingangstür)



Schlaf-, Wohnraum  
Baumhaus  
Ahornhöhe (Blick  
auf Bett und Sofa)

---

### Tür (Version 2.0.) 3

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Kofferbock, Sitzgruppe mit Stühlen

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

## Sanitärraum im Baumhaus Ahornhöhe

---



Baumhaus  
Ahornhöhe  
Sanitärraum (Blick  
von der Tür auf das  
Waschbecken)



Blick von der Tür  
auf das WC



Blick vom  
Waschbecken auf  
die Dusche



Blick von WC und  
Dusche auf das  
Waschbecken)

---

### Tür zum Sanitärraum

## Tür (Version 2.0.) 4

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Küchenzeile innerhalb des Schlaf-/Wohnraums im Baumhaus Ahornhöhe

---



Küchenzeile  
innerhalb des  
Schlaf- und  
Wohnraums

---

## Tür (Version 2.0.) 4

Größe der Küche - Breite: 0 m.

Größe der Küche - Tiefe: 0 m.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden?

Hindernisse: Sitzgruppe mit 4 Stühlen

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

## Technische Hilfsmittel

---



Sanitärraum  
Notfallalarm



Schlaf-, Wohnraum  
Notfallalarm am Bett

---



Schlaf-, Wohnraum  
Notfallalarm an der  
Eingangstür

---

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Anmerkungen für den Gast: Beim Betätigen des Alarms ertönt im nahe gelegenen Hotelbetrieb ein lautes akustisches Signal, sodass die Eigentümer die Situation kurzfristig im Baumhaus vor Ort prüfen können.

## Weg außen

### Weg vom Parkplatz bis zur kleinen Zaun-Holztür

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang Zaun

---

Breite des Weges: 157 cm

Länge des Weges: 7 m

Gehwegbegrenzung taktile erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktile erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

### Weg von der kleinen Holztür bis zum Eingangsbereich des Baumhauses

---



Weg von  
der kleinen  
Holztür bis zum  
Eingangsbereich  
des Baumhauses



Weg von  
der kleinen  
Holztür bis zum  
Eingangsbereich  
des Baumhauses  
(Terrasse)



Weg von  
der kleinen  
Holztür bis zum  
Eingangsbereich  
des Baumhauses  
(Terrasse vor  
Eingang)

---

Breite des Weges: 147 cm

Länge des Weges: 21 m

Gehwegbegrenzung taktile erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

## Tür

### Kleine Zaun-Holztür zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus

---



Kleine Holztür  
zwischen Parkplatz  
und Zugang zum  
Baumhaus



Kleine Holztür  
zwischen Parkplatz  
und Zugang  
zum Baumhaus  
(geöffnet)

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

### Eingangstür Baumhaus Ahornhöhe

---



Eingangstür  
baumhaus  
Ahornhöhe  
(geöffnet von links)



Eingangstür  
baumhaus  
Ahornhöhe  
(geöffnet von  
rechts)

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

## Tür zum Sanitärraum

---



Tür zum  
Sanitärraum

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.