

Bericht für den Gast



Campingplatz Zum Oertzewinkel

Campingplatz Zum Oertzewinkel

Anschrift

Kreutzen 22
29633 Munster

Kontaktdaten

Tel.: 05055 / 5549
E-Mail: info@oertzewinkel.de
Web: www.oertzewinkel.de



Prüfergebnis

Der **Campingplatz Oertzewinkel** wurde am 04.09.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2017 bis November 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen im Rollstuhl

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	keine für Menschen mit Behinderung ausgewiesene Parkplätze
Rezeption / Anmeldung	✓	-	-	-	u.a. Tresenhöhe: 110 cm; maximale Längsneigung des Weges zur Rezeption: 17%
Shop (im Rezeptionsbereich)	-	-	-	-	Schmalste Durchgangsbreite: 62 cm
Komfortstellplätze K1-K10	✓	-	-	-	Rasenfläche; Weg ist nicht leicht bege- und befahrbar
Außenwege zu den Komfortstellplätzen K1-K10	✓	-	-	-	überwiegend nicht leicht bege- / bzw. befahrbar; Breite des Weges z.T. 100 cm
Waschhaus 2	✓	-	-	-	u.a. Weg nicht leicht bege- / bzw. befahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Reisen für Alle



Gefördert durch:
 Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie
aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Barrierefreiheit geprüft
Campingplatz Zum Oertzewinkel 5/8

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht kein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung.
- Der Weg zwischen Parkplatz und Rezeption ist leicht begeh- und befahrbar.
- Maximale Längsneigung des Weges zur Rezeption beträgt 17% (alternativ ist eine Treppe vorhanden).
- Alle erhobenen, für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug/einer Rampe erreichbar.
- Der Rezeptionscounter ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch. Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit. Ausnahme: Im Shopbereich ist die schmalste Durchgangsbreite des Raumes 62 cm.
- Die Außenwege zu den Komfortstellplätzen sind nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Die Stellplätze befinden sich auf einer Rasenfläche. Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit nicht leicht begeh- und befahrbar.

Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung im Waschhaus 2

- Weg zum Sanitärbereich ist nicht leicht begeh-/ bzw. befahrbar.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 90 x 70 cm, rechts 55 x 70 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm.
- Es sind Haltegriffe vorhanden, diese sind nicht hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist nicht im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- An der Rezeption ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.