

Bericht für den Gast



Zimmer im Hotel Park Soltau

Hotel Park Soltau

Anschrift

Winsener Straße 111
29614 Soltau

Kontaktdaten

Tel.: 05191 / 6050
E-Mail: info@hotel-park.soltau.de
Web: www.hotel-park-soltau.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Park Soltau** wurde am 14. Juli 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2016 bis Oktober 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Erhoben, aber in der Bewertung nicht berücksichtigt wurden das Schwimmbad und der Saunabereich.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	2 Stellplätze à 287 cm x 500 cm
ÖPNV Haltestelle	✓	-	✓	-	keine Sitzgelegenheiten an der Haltestelle
Eingang	✓	✓	-	-	Türschwelle 2,5 cm hoch
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
öffentl. WC für Menschen mit Behinderung im Eingangsbereich	✓	-	-	-	WC-Tiefe 54 cm
öffentl. WC für Menschen mit Behinderung im Restaurant	✓	-	-	-	WC-Tiefe 54 cm
Zimmer 404	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche teilweise unter 120 cm x 120 cm, WC-Tiefe 54 cm
Tagungsraum Dortmund	✓	✓	-	-	Türbreite 80 cm
Tagungsraum Böhmersaal	✓	✓	✓	✓	
Restaurant	✓	✓	-	-	Weg zum Restaurant 135 cm breit
Wellnessbereich	✓	-	-	-	Duschfläche 82 cm x 100 cm
Schwimmbad	-	-	-	-	3 Stufen die zum Schwimmbad führen






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
Finnische Sauna	-	-	-	-	Saunatur 57 cm breit
Ätherische Biosauna	-	-	-	-	u.a. Saunatur 57 cm breit
Bar im UG	✓	-	-	-	Fläche der Aufzugskabine 95 cm x 129 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 287 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 100 m).
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine Türschwelle von 2,5 cm Höhe.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug (in die Bar) erreichbar.



- Türen sind mindestens 90 cm breit, Ausnahme: Tür zum Tagungsraum Dortmund mit 80 cm und die Saunatüren mit 57 bzw. 56 cm.
- Die Kabine des Aufzuges zur Bar ist 95 cm x 129 cm groß (Breite x Tiefe).
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 117 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Bewegungsflächen vor dem Bett im Zimmer 404 sind 83 cm x 256 cm. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):
 - Zimmer 404: rechts 84 cm x 53 cm, links 23 cm x 53 cm
 - öffentl. WC für Menschen mit Behinderung im Eingangsbereich: rechts 91 cm x 54 cm, links 31 cm x 54 cm;
 - öffentl. WC für Menschen mit Behinderung im Restaurant: rechts 91 cm x 54 cm, links 31 cm x 54 cm.
- Es sind Haltegriffe vorhanden, an der anfahrbaren Seite der WCs sind die Haltegriffe hochklappbar.
- Das Waschbecken im Zimmer 404 ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar. In den öffentl. WCs sind die Waschbecken nur eingeschränkt unterfahrbar.

Sanitärräume für Menschen mit Behinderung

- Die Duschen sind stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 125 cm x 150 cm (Zimmer 404) bzw. 82 cm x 100 cm (in der Umkleidekabine) und 190 cm x 290 cm (in der Sauna). Im Zimmer 404 ist ein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht keine induktive Höranlage zur Verfügung.
- Im Aufzug zur Bar erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ ist eine Wendeltreppe vorhanden.

Zimmer 404

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Restaurant

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es ist keine elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) vorhanden.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Gehwegbegrenzungen.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierung versehen.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Name und Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.