

Kurzbericht



Gastro Kunstwerk GmbH | ©Guido Frank

Gastro Kunstwerk GmbH

Steinmüllerallee 5
51643 Gummersbach

Tel: 022615016500

Info@kunstwerk-restaurant.de
<http://www.kunstwerk-restaurant.de>

Herzlich willkommen!

Nicht einfach Restaurant. Manufaktur. „Fast Food“ als Handwerkskunst – das macht uns aus. Erlebe eine unvergessliche Geschmacksexplosion mit einem unserer Burger – z.B. mit dem Klassiker „BungaBunga“.

PRÜFERGEBNIS

für

Gastro Kunstwerk GmbH

51643 Gummersbach, Zertifikats-ID: PA-12687-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Dezember 2021 – November 2024

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Überblick

- Restaurant in Gummserbach.
- Gelegen im Einkaufszentrum.
- Öffentliche Parkplätze und ÖPN-Verbindung in direkter Umgebung vorhanden.

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für Gäste nutzbaren Räume/Bereiche und Einrichtungen sind stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit oder es gibt alternative Wege.
- Es ist ein WC vorhanden.
- Barrierefreies WC befindet sich im Einkaufszentrum.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es steht ein öffentlicher Parkplatz in 200 m Entfernung zur Verfügung.
- Es gibt eine ÖPNV Haltestelle in 250 m Entfernung.
- Der Eingang/Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich. (Eingangsbereich Stenmüllerallee und Einkaufszentrum)
- Es sind 11 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Es gibt ein WC im Restaurant, welches über max. eine Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist.
- Ein barrierefreies WC befindet sich im Einkaufszentrum.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es steht ein öffentlicher Parkplatz in 200 m Entfernung zur Verfügung.
- Es sind ausreichend Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es sind ausreichend Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es steht ein öffentlicher Parkplatz in 200 m Entfernung zur Verfügung.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Es gibt eine Speisekarte. Die Speisekarte ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt eine Speisekarte in Großschrift.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es steht ein öffentlicher Parkplatz in 200 m Entfernung zur Verfügung.
- Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Die Speisen werden wie folgt präsentiert: 'Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Gastraum

©Guido Frank

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

